

# Attestation d'entretien CHAUDIERE GAZ

Nom du commanditaire

Adresse

Adresse de l'installation

Dixie Piffonsgem 1, Uccle 1180

Local chaudière

CAVE

**IDENTIFICATION DE LA CHAUDIERE**

Marque

Junkers

Type de gaz

G1

Modèle

ZWB 42-3 A 23 53623

Puissance

33,1

Date de mise en service

2010

Mode d'évacuation (type B ou E)

C

Caractéristiques du brûleur à air soufflé (si applicable)

Marque

Date de mise en service

Modèle

Date du dernier entretien (si disponible)

Date du dernier raccordage (si disponible)

**LISTE DES POINTS DE CONTROLES OBLIGATOIRES**

Nettoyage du corps de chauffe, du brûleur, de la veilleuse et de l'extracteur (si présent)

 Vérification des dispositifs de sécurité de l'appareil Si TMC Gaz: vérification fonctionnelle de la sécurité individuelle et nettoyage du conduit de raccordement

Vérification du circulateur (si incorporé dans l'appareil)

 Vérification de l'état, de la nature et de la géométrie du conduit de raccordement Si ballon à accumulation vérification des anodes et des accessoires

Vérification et réglage des organes de régulation (si incorporés dans l'appareil)

 Vérification des débits de gaz et réglage éventuel Si brûleurs à air soufflé:  
Mesure température des fumées  
Mesure de la teneur en CO<sub>2</sub> dans les fumées  
Mesure de la teneur en O<sub>2</sub> dans les fumées62,1 %  
4,27 %  
11,5 %**ESTIMATION DU RENDEMENT**

Rendement évalué

98

%

Rendement de référence

90

%

(sauf impossibilité liée aux caractéristiques techniques de l'installation)

**ESTIMATION DES EMISSIONS DE POLLUANTS** en mg/kWh à 0% d'O<sub>2</sub>

Emissions de NOx évaluées

Emissions de NOx de référence

**TENEUR EN CO AMBIANT**

Valeur mesurée à proximité de l'appareil en fonctionnement pour chaudière non étanche uniquement

 < 20 ppm

La situation est normale

 20 ppm < valeur < 50 ppm

Il y a anomalie de fonctionnement nécessitant impérativement des investigations complémentaires concernant le tirage du conduit de fumée et la ventilation du local

 > 50 ppm

Il y a un danger grave et imminent nécessitant la mise à l'arrêt de la chaudière et la recherche du dysfonctionnement avant remise en service

**CONSEILS ET RECOMMANDATIONS**

Les conseils et recommandations de la présente attestation sont donnés à titre indicatif et non sans réserve. Il leur incombe à l'entrepreneur de faire un constatation suffisante. Il s'agit de conseils et non de prescriptions ou d'expectatives de faire tout pour le cas où une telle mesure devra être en marche de manière volontaire.

Sur l'usage de la chaudière:

Entretien de combustion ok, pression à 0,5 mmHg à 1,5 bar juste au niveau du accumulateur lors du remplissage

Sur l'amélioration possible de l'ensemble de l'installation de chauffage:

Sur l'intérêt du remplacement du brûleur, de la chaudière ou de l'ensemble de l'installation de chauffage:

**APPAREIL DE MESURE UTILISÉ**

Marque

Référence

**CACHET DE L'ENTREPRISE**

L'arrêté du 1/02/1977 modifié, impose la fourniture d'un certificat de conformité Modèle 4 lors du remplacement de la chaudière.

**TECHNIPRO SERVICES srl**  
Ch. de Ninove 53A  
1080 Molenbeek  
TVA BE 0848 067 139

Nom de la personne ayant réalisé l'entretien

Date

16/12/2021

Signature