



ELECTRO-TEST VZW/ASBL

ERHEND CONTROLEORGANISME
ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ
ERKENDE DIENST TECHNISCHE CONTROLE
SERVICE EXTERNE CONTRÔLE TECHNIQUE

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Siège social
KEMISTRAAT 33
1820 MEISBROEK
Tel: 02/751.98.39
Fax: 02/751.52.09

RAPPORT DE CONTRÔLE

Rapport de contrôle n°:	125/20170420/31		
Date du contrôle	06-04-2017		
Genre de contrôle	Contrôle de conformité d'une installation électrique		
Local type	<input type="checkbox"/> Appartement I 331		
Lieu du contrôle	Immeuble I Via Fregona 1490 Court-Saint-Etienne		
Propriétaire	Bernard Const.		
Installateur:	ALLOSON	TVA (ou CI):	0414251960
Inspecteur:	DEHAES V.		
Gestionnaire du réseau de distribution	ORES		

Contrôle	L'installation a été contrôlée suivant les prescriptions du R.G.I.E., art. 86 art. 270			
Tension de service :	2x230V			
Conduite d'arrivée :	4x10mm ² XGB			
Protection maximale :	40A			
Isolement :	2M Ohm			
Résistance de terre :	3 Ω	Electrode de terre	Boucle	
Dispositif de protection à courant différentiel résiduel :	IΔn : 300.mA	In : 40 A	2 p	Type:A
Nombre de circuits :	Général			
Dispositif de protection à courant différentiel résiduel secondaire :	IΔn : 30mA	In : 40 A	2 p	Type:A

Infractions Néant

CONCLUSION L'installation est conforme au R.G.I.E. et peut être mise en service.

L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés.

La visite de contrôle prévue par l'art.271 du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard : 06/04/2042

L'inspecteur,
Dehaes Vincent


ELECTROTEST
Vincent DEHAES
inspecteur