



N° 234-INSP



ELECTRO-TEST

V.Z.W. ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :

EARDIN
Stolger

Nr teller : 63125309
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 161853

EAN code

Table with columns for Aard onderzoek, Genre de contrôle, and various electrical parameters like AREI, RGIE, 86, 87/86, etc.

Plaats van het onderzoek : Dijk 15 1780 Wemmel.
Lieu du contrôle :

Eigenaar : Van Ghelder
Propriétaire :
Adres :
Adresse : BVBA

Installateur : VWG electricity
Datum van het onderzoek : 27 m 2013
Date du contrôle :

BTW / TVA : 088605240
Ik. / C.I. :
Inspecteur : Vander Aa

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison

Spanning : 3x230V
Tension :
Liaison compteur-tableau : 4x10mm²
Max. beveiliging : 40A
Protection max. :

Aardelectrode :
Electrode de terre : 6 Ohm
Isolatie : 997 Mohm
Isolement :
Aantal verdeelborden : 1
Nombre de tableaux :

Table with columns for Differentieelschakelaars, Aantal eindstroombanen, TestΔIn, 1.ΔIn, and AREI / RGIE.

Visueel nazicht : algemeen : OK
Contrôle visuel : générale :
Indirecte aanraking : OK
Contact indirect :

Aansluitingen : OK
Raccordements :
Potentialvereffeningen : OK
Liaisons equipotentiëles :

Inbreuken / Infractions :
Opmerkingen / Remarques :



Geen
Meant

Bestuit / Conclusion
De installatie is niet conform met het AREI
en mag niet tijdelijk in dienst gesteld worden
L'installation est non conforme au RGIE
et peut ne pas temporairement être mise en service
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.
- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.
- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.
o Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 27 m 2013
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :
o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte
La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.
voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur :

NOTE : a) obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique. b) obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique. c) obligation d'aviser immédiatement le S.P. ayant l'Énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) obligation de signaler les infractions constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction Générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.