



N° 234-INSP.



ELECTROTEST

Technische Controles en Opleidingen
Contrôles Techniques et Formation

V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33
1820 MELSBROEK

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution : Sebelga

Nr teller : 33884329
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N° 08/2015.09.23(2)

EAN :
code

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Plaats van het onderzoek :
Lieu du contrôle : Rue Hbenxi Berger, 55, 1030 Bruxelles

Eigenaar
Propriétaire : M. Gilbert Adres : idem
Adresse :

Installateur : imp. exent + SPRIL LUMINILEE BTW / TVA : 894.234.483
Datum van het onderzoek : Ik / E.T. :
Date du contrôle : 23.09.2015 Inspecteur :

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison Apart. 4e étage d'at

Spanning : 2x230V Meter / bord verbinding : 2x 10mm² Max. beveiliging : 2x40A
Tension : Liaison compteur-tableau : Protection max. :

Aardelektrode : Alcove Isolatie : 100 Mohm Aantal verdeelborden :
Electrode de terre : Ohm Isolement : Nombre de tableaux : 2

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux : <u>4</u>	Test ΔIn		1. ΔIn			AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type		OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278	
<u>10A</u>	<u>300</u>	<u>(A)</u>	<u>10A 30mA (TD1)</u>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<u>10A</u>	<u>30</u>	<u>(A)</u>	<u>10A 30mA (TD2)</u>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
			<u>50A 16A 1P</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : générale : contact direct : Indirecte aanraking : OK NOK
Contact indirect :

Aansluitingen : OK NOK Potentiaalvereffeningen : OK NOK
Raccordements : Liaisons equipotentielles :

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso) **VISUM :**
Opmerkingen/Remarques : Datum/date :

Meant



Besluit / Conclusion		Niet conform		Conform		N° vorig rapport	
De installatie is niet conform met het AREI en mag niet tijdelijk in dienst gesteld worden in dienst blijven. L'installation est n est pas conforme au RGIE et peut ne peut pas temporairement être mise en service rester en service. De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T. L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T. Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie. Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.		276bis AK <input type="radio"/>	274 AK <input type="radio"/>	276bis HK <input type="radio"/>	274 HK <input type="radio"/>	<u>A.C.R.</u>	
- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum. - Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard un an après date de contrôle.		271 AK <input type="radio"/>		271 HK <input checked="" type="radio"/>		<u>05.09.2012</u>	
o Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : <u>23/09/2015</u> La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le : o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.		276 AK <input type="radio"/>		276 HK <input type="radio"/>	<u>no</u>	<u>EBK08080</u> <u>104752</u>	

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur:

Rapp. EIs/EI1.1.04

NOTE: a) obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme d'un délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.